N89° 43' 35" E
334.47
334.47
24 19 Fnd. 5/8" I.Pin
25 30
NE cor NW 1/4, NE 1/4, NE 1/4, Section 25
330.15
AREA= 2.53
S00° 23' 50" E
330.14
330.13
OSTERKAMP'S SUBDIVISION
N00° 23' 58" W
S89° 43' 30" W
334.47
S89° 43' 30" W
334.47
S00° 23' 50" E
o Denotes 5/8" I.Pin set
● Denotes 5/8" I.Pin found
330.15
S00° 23' 50" E
330.14
330.13
Bearings based on the Plat bearings of, and ties for "OSTERKAMP'S SUBDIVISION.
SE cor. NW 1/4, NE 1/4 NE 1/4, Section 25
334.47
S89° 43' 25" W
334.47
380.78
1/4 cor. 25/30
REGISTERED PROFESSIONAL LAND SURVEYOR
OREGON JULY 10, 1973 DAVID A. KRUMBEIN
KRUMBEIN ENGINEERING CO.
ENGINEERS - SURVEYORS - PLANNERS
216 S.E. 1st Pendleton, Oregon
SCALE 1"=100'
DATE 3-4-78
DR'T. BY JWB
CHKD BY DAK
JOB NO. 76-188
Survey for
TED WILSON of the
NW 1/4, NE 1/4, NE 1/4, NE 1/4 S25, T5N, R26E

Filed 6-9-76
Sadie Parrett, Co Clerk
By Barbara Bloodsworth, Deputy

B-189-K-159